



Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
S0	ALGEMEEN	S6	OPHANGING
A02	Voertuiggegevens komen niet overeen met kentekenregister 5.*.1	G04	Band karkas zichtbaar of vertoont uitstulping 5.*.27
A03	Kentekenplaat onjuist/niet goed leesbaar/afgeschermd 5.*.1	G05	Band onvoldoende profiel 5.*.27
A04	Identificatienummer niet op chassis of frame 5.*.1	G06	Band onterecht nageprofileerd 5.*.27
		G07	Band verkeerd gemonteerd/verschillende maataanduiding 5.*.27
		G08	Band met onvoldoende draagvermogen (load-index) 5.*.27
		G09	Band met onvoldoende spanning 5.*.27
		G02	Veersysteem werkt niet goed 5.*.28
		G10	Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bevestigd 5.*.28
		G03	Schokdemper niet aanwezig/werkt niet goed 5.*.28
		G11	Schokdemper ondeugdelijk bevestigd 5.*.28
S1	ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG	S7	STUURINRICHTING
B05	Chassisraam/carrosserie gebroken/gescheurd 5.*.3	H04	Wielen reageren niet goed op draaiing van stuurwiel 5.*.29
B06	Chassisraam/carrosserie deel corrosie 5.*.3	H05	Gestuurde wielen aanhangwagen reageren niet goed 5.12.29
B07	Frame, voor- of achtervork gebroken/gescheurd/vervormd 5.5.3	H06	Weerstand voelbaar in de stuurinrichting 5.*.29
B08	Frame, voor- of achtervork corrosie 5.5.3	H07	Wielen kunnen in uiterste stand niet vrij draaien 5.*.29
B09	Onderdelen frame/zelfdragende constructie ondeug. bev. 5.5.3	H08	Stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.*.29
B10	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd 5.*.4	H09	Stuurinrichting gebroken/gescheurd/corrosie/vervormd 5.*.29
B11	Ondersteuning laadvloer-/ruimte ondeugdelijk/corrosie 5.*.4	H10	Stofhoes stuurhuis/-kogel dicht niet af 5.*.29
B12	Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd 5.12.5	H11	Koppeling stuurinrichting niet spelingvrij 5.*.29
B13	Elekt. bedrading aanhangwagen ondeugdelijk/niet geïsoleerd 5.12.5	H12	Flexibele koppeling stuurinrichting beschadigd 5.*.29
		H13	Verbinding stuurinrichting teveel speling 5.*.29
		H14	Zichtbare corrosie binnenzijde stuurhuis/-kogel 5.*.29
		H15	Stuurbekrachtiging werkt niet goed/lekt ernstig 5.*.29
		H16	Slang stuurbekrachtiging/-inrichting beschadigd/schuurt 5.*.29
		H17	Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien 5.5.30
		H18	Zichtbare speling balhoofdagering 5.5.30
		H19	Draaikrans ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd 5.12.30
		H20	Draaikransdelen slijten op elkaar in/te veel speling 5.12.30
		H21	Ondersteuning draaikrans corrosie 5.12.30
S2	AFMETINGEN EN MASSA'S	S8	REMINRICHTING
C01	Maximaal toegestane afmetingen te groot 5.*.6	I12	Onderdeel reminrichting ondeugdelijk 5.*.31
		I13	Onderdeel reminrichting vertoont lekkage 5.*.31
		I14	Rembekrachtiger/remkrachtregelaar werkt niet goed 5.*.31
		I15	Compressor/drukregelaar werkt niet goed 5.*.31
		I16	Rempedaal/-hendel slag wordt beperkt/niet stroef 5.*.31
		I17	Remslang misvormd/schuurt/beschadigd 5.*.31
		I18	Remkabel driewielig voertuig gerafeld/niet gangbaar 5.5.31
		I19	Kunststofremleiding geknikt 5.*.31
		I20	Trommel-/schijfrem draait niet/onvoldoende vrij 5.*.31
		I21	Onvoldoende remvoering aanwezig 5.*.31
		I22	Bewegingsvrijheid remonderdeel beperkt 5.*.31
		I23	Stofhoes remcilinder beschadigd/niet aanwezig 5.*.31
		I24	Automatische remsteller ontbreekt 5.*.31
		I25	ABS-systeem ondeugdelijk bevestigd/niet geborgd/corrosie 5.*.31
		I26	ABS-systeem beschadigd/gescheurd/gebroken/lekkage 5.*.31
		I27	ABS werkt niet goed/waarschuwingsinricht. ontbreekt 5.*.31
		I03	Remvloeistofniveau te laag 5.*.32
		I04	Waarschuwing drukluchtremstelsysteem ontbreekt/werkt niet 5.*.33
		I05	Waarschuwingsinrichting veerrem ontbreekt/werkt niet 5.*.34
		I28	Drukmeetpunt ontbreekt 5.*.35
		I29	Meerkringsbeveiligingsventiel werkt niet goed 5.*.35
		I30	Drukluhtremkrachtregelaar werkt niet/verkeerd afgest. 5.*.35
		I31	Afstelplaat drukluhtremkrachtregelaar ontbreekt 5.*.35
		I32	Ontwateringsventiel werkt niet goed 5.*.35
		I07	Slag drukluhtremcilinder begrensd/te groot 5.*.36
		I08	Drukken remsysteem tbv aanhangwagen onjuist 5.*.37
		I33	Éénleidingremsysteem onterecht aanwezig/druk onjuist 5.*.37
		I34	Bediening t.b.v. remmen aanhangwagen onterecht aanwezig 5.*.37
		I35	Automatische afsluiters ontbreken/werken niet goed 5.*.37
		I09	Werkings bedrijfsrem onvoldoende 5.*.38
		I36	Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen 5.*.38
		I37	Remverschil op 1 as te groot 5.*.38
		I10	Werkings parkeerrem/vastzetinrichting onvoldoende 5.*.39
		I38	Parkeerrem/vastzetinrichting werkt niet op 2 wielen 5.*.39
		I11	(Losbreek)reminrichting aanhangwagen werkt niet goed 5.12.40
S3	MOTOR		
D11	Onderdeel brandstofsysteem onveilig/ondeugdelijk/corrosie 5.*.9		
D12	Brandstofsysteem lekt 5.*.9		
D13	Brandstofreservoir niet deugdelijk afgesloten 5.*.9		
D02	LPG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10		
D03	CNG-installatie voldoet niet aan de voorschriften 5.*.10a		
D21	Geluidsniveau hoger dan toegestaan 5.*.11		
D14	Uitlaatsysteem niet gasdicht/ondeugdelijk bevestigd 5.*.11		
D15	CO-uitstoot bij stationair toerental te hoog 5.*.11		
D16	CO-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental 5.*.11		
D17	EOBD-systeem niet volgens voorschrift 5.*.11		
D07	K-waarde bij roetmeting te hoog 5.*.11		
D08	Emissiebestrijdingssysteem niet aanwezig 5.*.11		
D18	Accu niet deugdelijk bevestigd 5.*.12		
D19	Elektr. bedrading ondeugdelijk bevestigd/niet geïsoleerd 5.*.12		
D20	Aandrijflijn hybride/elektrisch voertuig ondeugdelijk 5.*.12a		
D10	Motorsteun ondeugdelijk bevestigd/ernstig beschadigd 5.*.13		
S4	KRACHTOVERBRENGING		
E01	Geen snelheidsmeter aanwezig 5.*.15		
E04	Snelheidsbegrenzer niet aanwezig/onjuist afgesteld 5.*.15		
E05	Verzegeling snelheidsbegrenzer niet volgens voorschrift 5.*.15		
E06	Geldigheidsduur controleapparaat verlopen 5.*.15		
E07	Installatieplaat controleapparaat niet volgens voorschrift 5.*.15		
E08	Bandomtrek aangedreven wiel wijkt teveel af 5.*.15		
E09	Verzegeling controleapparaat niet volgens voorschrift 5.*.15		
E10	Aandrijving ondeugdelijk bevestigd 5.*.16		
E11	Stofhoes van de aandrijfjas dicht niet af 5.*.16		
S5	ASSEN		
F09	As ondeugdelijk bevestigd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.18		
F10	Bevestiging/beschadiging/vervorming as beïnvloedt weggedrag 5.*.18		
F11	Fuseekogel/-pen ondeugdelijk bevestigd/teveel speling 5.*.19		
F12	Stofhoes fuseekogel dicht niet meer af 5.*.19		
F13	Overig draaipunt onafhankelijke wielophanging teveel speling 5.*.19		
F14	Zichtbaar corrosie aan binnenzijde fuseekogel/-huis 5.*.19		
F15	Wiellager heeft teveel speling 5.*.20		
F16	Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar 5.*.20		
F04	Wielbasis wijkt te veel af 5.*.21		
F05	Wieluitlijning niet volgens voorschrift 5.*.22		
F17	Wiel of velg niet volgens voorschrift 5.*.24		
F18	Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd 5.*.24		
F07	Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd 5.*.25		
F08	Stabilisator ondeugdelijk bevestigd/gebroken/gescheurd 5.*.26		

Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
§9	CARROSSERIE	§12	DIVERSEN
J11	Deur/laadklep/motorkap/kofferdeksel sluit niet goed 5.*.41	M01	Geluidssignaalinrichting niet volgens voorschrift 5.*.71
J12	Deur personenruimte kan niet normaal worden geopend 5.*.41		
J13	Bevestiging scharnier deur/motorkap/kofferdeksel corrosie 5.*.41		
J02	Ruit beschadigd/verkleurd 5.*.42		
J03	Ruitenwisser/-sproeier werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.43	§13	AANVULLENDE EISEN TAXI'S/OV-AUTO'S
J04	Voorruintontwaseming werkt niet goed/niet aanwezig 5.*.44	N02	Inrichting taxi niet in overeenstemming met goedk. doc. 5.2.74
J05	Spiegel niet aanwezig/beschadigd/ondeugdelijk bevestigd 5.*.45	N03	Stoel/bank/interieurdeel belemmert de doorgang 5.2.75
J06	Zitplaats niet volgens voorschrift 5.*.46	N04	Noodvoorzieningen niet volgens voorschrift 5.2.76
J14	Veiligheidsgordel ontbreekt/ondeug. bevestigd/beschadigd 5.*.47	N05	Lift/oprijplaat rolstoelvervoer niet volgens voorschrift 5.2.77
J15	Veiligheidsgordel werkt niet goed 5.*.47	N06	Voorzieningen tbv rolstoelen niet volgens voorschrift 5.2.78
J08	Scherp/uitstekend deel levert gevaar op voor derde 5.*.48	N09	Vastzetinrichting draagbaar ontbreekt 5.2.79
J16	Wiel niet goed afgeschermd/loopt aan 5.*.48		
J17	Zijdelingse afscherming niet vlg voorschrift 5.*.48	§14	KEURINGSASPECTEN NIET KUNNEN BEOORDELEN
J18	Gevaar voor losraken deel aan de buitenzijde 5.*.48		REK. ART. 24 & 25
J09	Stootbalk niet volgens voorschrift/ontbreekt 5.*.49		<i>Deze codes alleen gebruiken bij afkeur</i>
J19	Stootbalk vervormd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.49	O06	Keuringsaspect kan niet worden beoordeeld REK art. 24 & 25
J20	Beschermingsinrichting voorzijde voldoet niet 5.*.49		
J10	Frontbeschermingsinrichtingen niet goedgekeurd 5.*.50		
			ADVIES- EN REPARATIEADVIESPUNTEN
§10	LICHTEN, LICHTSIGNALLEN EN RETROREFLECTOREN	AC1	Band aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
K01	Verplicht licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.51	AC2	Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont
K03	Kleur verplicht licht niet volgens voorschrift 5.*.53	AC3	Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname
K04	Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55	AC4	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
K05	Afstelling dimlicht 5.*.56	AC5	Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage
K06	Toegestaan licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.57	RA1	Airbag- en/of gordelspansysteem functioneert niet goed
K07	Kleur toegestaan licht niet volgens voorschrift 5.*.59	RA2	Overmatige olie lekkage
K08	Werking/toestand toegestaan licht/retroreflector 5.*.59a		
K09	Plaatsing licht/retroreflector niet volgens voorschrift 5.*.61		
K10	Controlelampje/signaal verlichting werkt niet 5.*.62	OPTIONELE ASPECTEN	
K11	Niet toegestaan knipperend licht aanwezig 5.*.64	OP1	Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3
K12	Niet toegestaan licht aanwezig 5.*.65	OP2	Controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9
§11	VERBINDING TUSSEN MOTORVOERTUIG EN AANHANGWAGEN		
L01	Koppeling ondeug. bevestigd/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66		
L06	Achtertraverse ondeug.bev/gebroken/gescheurd/corrosie 5.*.66		
L07	Trekdrivehoek/-boom niet volgens voorschrift 5.12.66		
L02	Diameter trekhaakkogel onvoldoende 5.*.67		
L03	Vangmuilkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.68		
L08	Trekoog niet volgens voorschrift 5.12.68		
L04	Schotel-/opleggerkoppeling niet volgens voorschrift 5.*.69		
L05	Extra koppeling aanhangwagen niet volgens voorschrift 5.12.70		